


Sicheres Arbeiten an Ballenpressenanlagen

Die meisten Unfälle an Ballenpressen ereignen sich bei der Beseitigung von Störungen. Besonders dramatisch sind Unfälle durch einen Sturz in den Schacht, während die Presse in Betrieb ist. Aber auch andere Gefährdungen wie Anstoßen, Quetschen, Stechen, Eingezogen werden und Stolpern können zu schweren Verletzungen führen.



Um einen Sturz in den Pressenschacht zu verhindern, beachten Sie die folgenden Punkte:

Grundmaßnahmen:

- Zuführband nicht betreten
- besondere Vorsicht in der Nähe des Aufgabebandes
- bei Arbeiten am Einfüllschacht nur auf sicheren Standplätzen aufhalten
- Reinigungsarbeiten nur an ausgeschalteter und gegen Wiedereinschalten gesicherter Maschine vornehmen

Sicheres Beseitigen von Verstopfungen:

- Anlage stillsetzen
- Anlage gegen Wiedereinschalten sichern
- Verstopfungen nur von sicheren Standplätzen aus mit Stangen, Haken oder Zangen beseitigen
- wenn nicht von sicheren Standplätzen gearbeitet werden kann, andere Schutzmaßnahmen (insbesondere persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz) anwenden

Sicheres Arbeiten an Ballenpressenanlagen

Sturz vom Band in den Schacht verhindern:

- Reißleinen über dem Zuführband nicht über die Querleine wickeln, damit Sie im Notfall erreichbar sind
- abgerissene Reißleinen ersetzen
- Transponder tragen (wenn entsprechendes Schutzsystem vorhanden)

Verletzungen an der laufenden Anlage vermeiden:

- Pressenraum nur bei abgeschalteter und gegen Wiedereinschalten gesicherter Anlage betreten (Positionsschalter nicht manipulieren)
- Arbeiten an Trag- oder Umlenkrollen nur bei abgeschalteter Maschine durchführen
- erreichbare Unterbandrollen müssen im laufenden Betrieb stets verkleidet sein
- vorgeschriebene Schutzeinrichtungen müssen vorhanden sein

Vermeiden von Verletzungen an der Verschnüreinrichtung:

- nicht in den Arbeitsbereich der Verschnüreinrichtung greifen
- sicherstellen, dass Drahtverläufe auf dem Boden keine Stolperstellen bilden
- geeignete persönliche Schutzausrüstung wie Augenschutz und Handschuhe tragen



Tipps

Tipps

Zur Vermeidung von Unfällen:

- Melden Sie Störungen und entwickeln Sie gemeinsam mit den Verantwortlichen sichere Verfahrensweisen zur Beseitigung.
- Arbeiten zur Störungsbeseitigung dürfen nie an laufenden Maschinen durchgeführt werden! Sichern Sie die Anlage bei entsprechenden Arbeiten gegen Wiederanlauf!
- Benutzen Sie nur geeignete Hilfsmittel wie Haken, Zangen und Stangen.



Tipps

Tipps

Störungen vermeiden Sie, indem Sie

- das Aufgabeband nicht überladen,
- fehlerhafte Ballen vor der Wiederaufgabe auflösen,
- nur geeigneten Verschnürdraht verwenden.



Info

Info

Informieren Sie bei Störungen an der Ballenpressenanlage:

.....
.....